

CÁC DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1: Bảng kết quả kinh doanh của công ty TNHH cao su Phong Thái	19
Bảng 2. 2: Bảng: Thao tác máy trộn.....	26
Bảng 2. 3: Quy trình trộn	27
Bảng 2. 4: Quy trình đập liệu.....	30
Bảng 2. 5: Lưu trình thao tác ép đế.....	32
Biểu đồ 1. 1: Thể hiện cơ cấu sản phẩm.....	23

CÁC DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. 1: Hình: Biểu đồ xương cá ảnh hưởng đến năng suất.....	9
Hình 2. 1: Cơ cấu tổ chức công ty.....	15
Hình 2. 2: Cơ cấu tổ chức phòng Phát triển mẫu.....	17
Hình 2. 3: Mẫu đế giày cao su	22
Hình 2. 4:Sơ đồ sản xuất của công ty TNHH cao su Phong Thái	24
Hình 2. 5: Kết quả bảng tổng hợp ý kiến về yếu tố con người.....	36
Hình 2. 6: Kết quả tổng hợp ý kiến về yếu tố máy móc.....	37
Hình 2. 7: Kết quả bảng tổng hợp ý kiến về yếu tố máy móc	39
Hình 2. 8: Kết quả bảng tổng hợp ý kiến về yếu tố nguyên vật liệu.....	40
Hình 2. 9: Kết quả bảng tổng hợp ý kiến về yếu tố môi trường làm việc	42

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	GIẢI THÍCH
CB	Chuẩn bị
CĐ	Công đoạn
NL	Nguyên liệu
NPL	Nguyên phụ liệu
QA	Quality Assurance hay đảm bảo chất lượng là bất kỳ quy trình có hệ thống nhằm xác định xem một sản phẩm hoặc dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu cụ thể hay không.
QC	Kiểm soát chất lượng (QC) là một quá trình mà qua đó doanh nghiệp tìm cách đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm được duy trì hoặc cải thiện
SOP	SOP (Standard Operating Procedure) được hiểu là quy trình thao tác chuẩn. Đó là một hệ thống các quy trình và các bước được thiết kế để hướng dẫn nhân viên và cải thiện hiệu suất của họ.
SP	Sản phẩm
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
UBND	Ủy ban nhân dân